

lepik do przyklejania pap asfaltowych do betonów i tynków, klejenia pap między sobą.

PRZEZNACZENIE

LEPIK EXTRA stosowany jest do:

- przyklejania papy asfaltowej do podłoża betonowego
- sklejania warstw papy asfaltowej przy pokryciach wielowarstwowych
- wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

DANE TECHNICZNE

Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia: około 24 h

Temperatura zapłonu

wg Martensa–Penskigo: od 31 °C do 40 °C

Spływność masy z papy

w temperaturze 60 +/- 2 °C

przy kącie nachylenia 45 °

w czasie 5 h: nie spływa

Zdolność klejenia

papy do papy: 240 N

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B 24620:1998/Az1:2004

SPOSÓB STOSOWANIA

Nanosić cienką warstwą szczotką dekarską lub pacą na suche, oczyszczone podłoże. Papę nałożyć, w zależności od temperatury otoczenia po upływie ok. 5-20 min, tj. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie dokładnie docisnąć do podłoża. Smarować zarówno podłoże jak i papę. W przypadku występowania zjawiska wywijania się brzegów papy należy je obciążyć odpowiednio listwami. Zaleca się stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. **UWAGA !** W czasie chłódów, dla łatwiejszego prowadzenia prac należy wstawić opakowanie z LEPIK EXTRA do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Masę można przechowywać w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz pomieszczeń w polskiej strefie klimatycznej). Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE

0,8 kg/m²

OPAKOWANIA

18 kg

PRZECHOWYWANIE

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach - 360 dni od daty produkcji.

UWAGI

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie stosować w kontakcie ze styropianem. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.